鉄多価イオン分光用小型イオン源の製作

中村(信)研究室 福嶋宏隆

1.背景

昨年9月に打ち上げに成功した太陽観測用衛星 Solar-B は、光球からコロナまでの広 領域を、可視から X 線までの様々な波長領域で分光測定することにより、コロナ加熱 などの問題を解決することを目的としている。太陽のコロナには10価程度の鉄が多く 存在するため、得られたデータの理解のために、鉄多価イオンの基礎原子データの蓄積 が強く望まれている。本研究では、そのような鉄多価イオンの基礎原子データの測定を 目的とした小型イオン源の製作を行った。ここでは主に電子軌道のシミュレーションと 超伝導コイルの製作、試験を行った。

2.原理

製作するイオン源は、電子ビームイオントラップ(electron beam ion trap: EBIT) と呼ばれるもので、電子銃、ドリフトチューブ(DT),電子コレクターの3つの部分か ら成る。その原理を図1に示す。DTは、さらに3つの部分(DT1,DT2,DT3)に分けられ ている。DT1、DT3の電位をDT2より少し高くすることで、DT中心にポテンシャルの井 戸を作る。そこに閉じ込められたイオンに電子ビームを当てることで逐次電離により多 価イオンを生成する。DTの周りには、コイルを置き、その磁場により電子ビームを高 密度化し、効率良く多価イオン化を進めていく。



3.仕様

イオンの価数としてはネオン様鉄(16 価)までを生成することを目指す。電子ビームエネルギーは、そのようなイオンを生成するのに最適な1keV(最大値)に設定した。 電子電流は、既在の電子銃の仕様により10mA(最大)とした。中心磁場は最大で0.6T とした。コイルには、液体窒素の温度で超伝導になる線材(住友電工 DI BSCCO)を使用 した。高温超伝導コイルを EBIT に使用するのは、世界初の試みである。線材の臨界電 流は、77k で 110A である。

4.シミュレーション

図2に製作するイオン源の電極配 置を示す。電極の形状や電位を変え 繰り返しシミュレーションすること で、最適条件を探しこのような配置 に至った。電子ビームの電流は、カ ソードとアノードの電位差によって 制御される。透磁率の高い軟鉄を配 置することによって、カソード部分 の磁場を0にして、短い距離で磁場 が立ち上がるようにする。そうする ことで、電子ビームを綺麗に収束さ せることができる。

5.シミュレーションの結果

シュミレーションの例を図3に示 す。カソードから出た電子がアノー ドで加速され、ドリフトチューブを 通り、電子コレクターで回収される 様子が分る。下のグラフは、磁場を 表している。軟鉄を配置することで、 カソードから短い距離で磁場が上昇 し、コレクター近辺で再び下降し、 0になっていることが分かる。



6.全体図

製作中のイオン源の全体図を 図4に示す。図4に示されたよ うに、電子銃、DT、電子コレ クターと下から上に垂直に配 置されている。DTの周りに超 伝導コイルを配置している。超 伝導コイルを液体窒素で冷や すため、液体窒素容器を上方に 配置した。スペクトルの観測は、 DTの間の観測用ポートから 行う。製作途中のコイルの写真 を図5に示す。右は、超伝導コ イル部分の拡大図である。黄色 のリボン状の線が高温超伝導 線材によるコイルであり、その 中心部分にDTが配置される 予定である。







7.高温超伝導コイル

高温超伝導線材は最近市販されたものであり、我々の研究室でも使用した経験がないた め、まずは線材を単体で試験した。線材を 30cm 程度の長さで切って、液体窒素に浸け 超伝導になることを確かめた。図6に示すように 0A~100A 電流を流し、線材にかかる 電圧を測定したところ、その値は 0.008mV~0.009mV でほば一定であった。この電圧値 は、電圧計の内部抵抗によるものと思われることから、超伝導になっていることが確認 できた。次に約 80m の線材を巻き数 172、段数 2 段にして実際のコイルを作り、液体窒 素に浸けて同様の測定を行った。すると、図7に示すように電流値 60A 辺りから急激に 電圧値が上昇するような結果となった。これは、60A 程度で超伝導状態がやぶれている ことを示していると考えられる。

仕様である 110A に満たない原因として、線材にひねりを加えてること、張力のかかっている部分があること、ハンダ付け部分の不具合、超伝導コイルが液体窒素温度に達していないことなどが考えられるが、現在も原因を究明中である。



8.まとめ

鉄多価イオン分光用小型イオン源の製作を目的として、電子軌道のシミュレーション を行い、最適な磁場及び電場配位を決定した。高温超伝導線材を試験した後、実機のコ イルに巻き、通電試験を行った。その結果、60A 付近から、急激に電圧が上昇すること が確認された。現在、その原因を調査中である。